Trapézlemezek szállítására és szerelésére vonatkozó ajánlások





A trapézlemez táblák kirakodása és mozgatása – traverzzel felszerelt darut vagy rakodódarut kell használni.





T-135, T153, T160

A trapézlemezeket raklapokra tesszük, stretch fóliával körbetekerjük és szíjakkal összekötjük.
Kivételt jelentenek a T-135, T-153 és T-160 profilok, melyek a tulajdonságaikra való tekintettel más csomagol



3 max

2

1

A csomagolások tárolása során ajánlatos nem túllépni a háromemeletes tárolást további védelem alkalmazása nélkül.



Normál esetben a lemeztáblák a csomagokban tető verziójú trapézlemezek esetében dekorációs bevonatukkal felfelé vannak elhelyezve, homlokzati verziójú trapézlemezek esetében bevonattal lefelé. Kivételt jelentenek a T-135, T-153 és T160 profilok, ahol az ezen profilok számára előírt csomagolási mód eltérő lemeztábla lehelyezést eredményezhet.



A gyártó nem vállal felelősséget az egyes rendelések között fellépő színárnyalatban, bevonat kinézetében és méreteltérésekben (az adott termék szabványai alapján megjelölt tűréshatár keretein belül) jelentkező különbségekért. A lemezeket nem szabad gyári csomagolásban a gyártási dátumtól számított 3 hétnél tovább tárolni. Ez idő letelte után fel kell bontani a csomagolást, lekaparni a lemeztáblákról a védőfóliát, vékony elválasztókat helyezni a lemeztáblák közé. A teljes tárolási idő nem haladhatja meg a gyártási dátumtól számított 5 hónapot.



A lemeztáblák éles élekkel rendelkeznek. A vágási sérülések vagy egyéb sérülések elkerülése véget a lemezeket védőkesztyűben kell mozgatni.





Az egyes lemeztáblák mozgatásánál kerülni kell a lemeztáblák egymással való érintkezését; a lemeztáblákat függőleges irányban kell megemelni. A lemeztáblák megfelelő kézi mozgatásukhoz megfelelő számú személyzetet kell bevonni: egy folyóméter lemez mozgatásához oldalanként 1 ember ajánlott.

Opcionálisan a lemez bevonható védőfóliával, amelyet a szerelés megkezdése előtt feltétlenül el kell távolítani.





A lemeztáblák nagy felület mellett viszonylag kis súllyal rendelkeznek. A magasban dolgozva nem szabad egyesével szabadon hagyni a le nem védett lemeztáblát. A tető magasságában a szél jóval erősebb és gyakoribb, mint a földön (alulról fúj). Ez a le nem védett lemeztáblák felkapását és leesését eredményezheti, ami veszéllyel fenyegeti a lent tartózkodó személyeket és eszközöket.

A bevonat szállítás, szerelés vagy megmunkálása során bekövetkező sérülése esetén a felület por- és zsírmentesítése után pontosan a sérülés helyén lakkal bepácolni. Ha szükségessé válik a lemeztábla vágása, tilos ehhez hőhatást (hirtelen hőmérséklet növekedést) okozó szerszámot használni, pl. sarokcsiszolót. Ilyen típusú szerszám használata a szerves és horganyzott bevonat sérülését eredményezi, ami elindítja a korróziós folyamatot, amit felgyorsítanak a lemeztábla felületére ráolvadó forró fémreszelékek. A lemeztábla vágásához vibrációs kést, vagy kis felület esetén fémvágó ollót ajánlott használni.



BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.

Centrum produkcyjno-logistyczne
Manufacturing and Logistics Centre
32-566 **Alwernia**
Grojec, ul. Grojecka 39

Produkcja
Manufacturing
41-303 **Dąbrowa Górnicza**
ul. Budowlanych 10

www.blachprofil2.hu